LAND ROVER

# FD1064

PK1180 | 790 | 7.80

Orig.:

LR022070

| MARCA | MODELO | FECHA |
|---|---|---|
| **LAND ROVER** | FREELANDER 2.2TD AWD DPF 2179 cc 110 Kw / 150 cv 224DT (DW12) Ch \|> | 8/10>10/14 |
| **LAND ROVER** | FREELANDER 2.2TD DPF 2179 cc 110 Kw / 150 cv 224DT (DW12) Ch \|> BH000001 | 8/10>10/14 |
| **LAND ROVER** | **FREELANDER 2.2TD AWD DPF 2179 cc 112 Kw / 152 cv 224DT (DW12) Ch \|>** | 8/10>10/14 |
| **LAND ROVER** | FREELANDER 2.2TD DPF 2179 cc 112 Kw / 152 cv 224DT (DW12) Ch \|> BH000001 | 8/10>10/14 |
| **LAND ROVER** | FREELANDER 2.2TD AWD DPF 2179 cc 115 Kw / 156 cv 224DT (DW12) Ch \|> | 8/10>10/14 |
| **LAND ROVER** | FREELANDER 2.2TD AWD DPF 2179 cc 118 Kw / 160 cv 224DT (DW12) Ch \|> | 8/10>10/14 |
| **LAND ROVER** | FREELANDER 2.2TD AWD DPF 2179 cc 140 Kw / 190 cv 224DT (DW12) Ch \|> | 8/10>10/14 |






Ø 59,8 ext

