DACIA


# FD5115

PK1196 | 1100 | 8.10

Réf. Original.:

200106590R, 200107822R, 200109736R

| MARQUE | MODÈLE | DATE |
|---|---|---|
| **DACIA** | DOKKER 1.5TD DCI DPF 1461 cc 55 Kw / 75 cv K9K612 | 9/12> |
| **DACIA** | **DOKKER 1.5TD DCI DPF 1461 cc 66 Kw / 90 cv K9K612** | 9/12> |
| **DACIA** | LODGY 1.5TD DCI DPF 1461 cc 66 Kw / 90 cv K9K612 | 3/12> |
| **DACIA** | LODGY 1.5TD DCI DPF 1461 cc 79-81 Kw / 107-110 cv K9K846 | 3/12> |
| **DACIA** | LOGAN 1.5TD DCI DPF 1461 cc 55 Kw / 75 cv K9K612 | 1/13>3/15 |
| **DACIA** | LOGAN 1.5TD DCI DPF 1461 cc 66 Kw / 90 cv K9K612 | 1/13>3/15 |
| **DACIA** | SANDERO 1.5TD DCI DPF 1461 cc 55 Kw / 75 cv K9K612 | 11/12>3/15 |
| **DACIA** | SANDERO 1.5TD DCI DPF 1461 cc 66 Kw / 90 cv K9K612 | 11/12>3/15 |






Ø 44,8 ext

