JAGUAR, LAND ROVER

# FD5308

PK1469 | 600 | 6.50

Réf. Original.:

LR082723, LR107797, LR111132, T2H15405, T2H34934, T2H36521, T2H6562

| MARQUE | MODÈLE | DATE |
|---|---|---|
| **JAGUAR** | **F-PACE 2.0TD DPF 1999 cc 132 Kw / 180 cv 204DTD >\|Ch Nº JA99999** | 9/15> |
| **JAGUAR** | XE 2.0TD DPF 1999 cc 132 Kw / 180 cv 204DTD >\|Ch Nº JCP43027 | 3/15> |
| **JAGUAR** | XF 2.0TD DPF 1999 cc 120 Kw / 163 cv 204DTD >\|Ch Nº KCY73375 | 7/17> |
| **JAGUAR** | XF 2.0TD DPF 1999 cc 132 Kw / 180 cv 204DTD >\|Ch Nº KCY73375 | 5/15> |
| **JAGUAR** | XF 2.0TD DPF 1999 cc 177 Kw / 241 cv 204DTA >\|Ch Nº KCY73375 | 2/17> |
| LAND ROVER | DISCOVERY 2.0TD DPF 1999 cc 132 Kw / 180 cv 204DTD >\|Ch Nº JA99999 | 9/16> |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR 2.0TD DPF 1999 cc 132 Kw / 180 cv 204DTD >\|Ch Nº | 3/17> |

Ø 96x120° ext.

