LAND ROVER


# FD1086Q

PK1258 | 530 | 7.20

Réf. Original.:

LR013742, LR056206

| MARQUE | MODÈLE | DATE |
|---|---|---|
| **LAND ROVER** | **DISCOVERY 3.0TD DPF 2993 cc 155 Kw / 211 cv 306DT** | 6/10> |
| **LAND ROVER** | DISCOVERY 3.0TD DPF 2993 cc 183 Kw / 249 cv 306DT | 6/10> |
| **LAND ROVER** | DISCOVERY 3.0TD DPF 2993 cc 188 Kw / 256 cv 306DT | 6/10> |
| **LAND ROVER** | RANGE ROVER SPORT 3.0TD DPF 2993 cc 155 Kw / 211 cv 306DT | 6/09> |
| **LAND ROVER** | RANGE ROVER SPORT 3.0TD DPF 2993 cc 180 Kw / 245 cv 306DT | 6/09> |
| **LAND ROVER** | RANGE ROVER SPORT 3.0TD DPF 2993 cc 183 Kw / 249 cv 306DT | 6/09> |
| **LAND ROVER** | RANGE ROVER SPORT 3.0TD DPF 2993 cc 188 Kw / 256 cv 306DT | 6/09> |






Ø 63,5 ext.